

### N個線圈產生的磁通




Figure 1-2. Magnetic field produced by an N-turn coil.



### 磁場強度H-安培定律

安培定律說明了磁場強度和電流之間的關係,令磁場強度 以符號H表示。由安培定律可得:

$$\oint H \bullet dl = Ni$$

其中 dl 是往磁場方向的微小位移

磁場強度的英制單位為安培-匝數/英吋,而SI單位為安培-匝數/米;另CGS單位則為 $O_e$ 



#### 典型的環形通量路徑之磁場強度

半徑分別為 $r_1$ 、 $r_2$ ,如圖1-3所示。根據安培定律,半徑 $r_1$  路徑上的任何一點,其磁場強度為 $H = \frac{NI}{2\pi r_2}$  半徑  $r_2$  上之磁場強度為 $H = \frac{NI}{2\pi r_2}$ 

結論:鐵心內越靠近圓心其 磁場強度越強。




Figure 1-3. An N-turn coil wound on a ferromagnetic core.



# 磁動勢(MMF)

如同電路學對電場的電壓或電動勢定義一樣,磁動勢(或mmf)是針對磁場定義的。表示式如下所示:

$$F = NI$$
 (安培-匝數)

又根據安培定律

$$\oint H \bullet dl = Ni$$

磁動勢的另一種表示為

 $F \equiv Hl$ 



## 磁通密度(B)

磁通密度B定義為 為一單位面積之磁通量,數學式如下:

$$\phi = \int_A B \bullet dA$$

其中dA為垂直磁通方向的微小面積

磁通量密度的英制單位中為 lines/in², 在SI單位為Tesla(特斯拉)或 Weber/m²(韋伯/米²);而CGS單位為 Gauss(高斯)。